

I Результаты обследования:

I. Территория, прилегающей к зданию (участка)

МКОУ ПГО «ООШ с. Мраморекое»

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Вывявленные нарушения и замечания | | Значимо для инвалида (категория) | Работы по адаптации объектов | | |
|-------------------------|--|------------------|-----|-----------------------------------|--------|--|------------------------------|---|----------------|
| | | есть | нет | № на плане | № фото | | Содержание | Виды работ | |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | нет | 12 | 12 | Нет информации об объекте, нет маркировки | К, С, Г, О | Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений. | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | нет | 1 | 1 | ровное асфальтовое покрытие, нет мест отдыха | | Ремонт асфальтового покрытия, установка скамей | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | нет | 8 | 8 | | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | нет | 9 | 9 | | | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | нет | 7 | 7 | Нет автостоянки | | Оборудование автостоянки | Текущий ремонт |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | Ремонт всей зоны | | Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны территории | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | нет | 1 | 1 | Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений, оборудование автостоянки, установка скамей. |

Комментарий к заключению: не доступно для инвалидов на колясках и инвалидов по зрению

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
 МКОУ НГО «ООН с. Мраморское»
 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционального и парировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Значимость для инвалида (категория) | Работы по адаптации объектов | | |
|-------|---|------------------|-----|----------------------------------|--------|--|------------------------------|--|--------------------|
| | | есть | нет | № на плане | № фото | | Содержание | Виды работ | |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | 8 | 8 | ровное покрытие, нет маркировки | все | Приобретение и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, изготовление ярких табличек, маркировка лестниц | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | 9 | 9 | Площадку удлинить после пандуса | | | ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | 10 | 10 | Нет кнопки вызова, нет маркировки | | тактильная плитка, установка устройства двусторонней связи | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | 10 | устройства для автоматического открывания дверей | | устройства для автоматического открывания дверей | |
| 2.5 | Тамбур | есть | | 11 | 11 | | | установка светового и маяка | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | нет маркировки, нет кнопки двусторонней связи, есть пандус, отсутствует световой и звуковой маяк, отсутствует устройство задерживающее закрывание дверей | | Капитальный ремонт | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Входа (входов) в здание | ДУ | 2 | 2 | Приобретение и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, изготовление ярких табличек, Установка светового и маяка |

маяка, устройства для
автоматического
открывания дверей,
манкировка лестниц,
тактильная плитка,
установка устройства
двусторонней связи,
ремонт площадки после
лестницы

Комментарий к заключению: условно доступно

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКОУ ПГО «ООШ с. Мраморское»

Наименование объекта, адрес

| № п.п. | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Значимое для инвалида (категория) | Работы по адаптации объектов | |
|--------|---|------------------|------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 13 | 13 | Отсутствует маркировка. | | Установка маркировки, устройство подъема | Тек. ремонт. |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 14 | 14 | Поручни с одной стороны, нет маркировки, нет устройство подъема | О.С | Установка поручней, маркировка | Кап. ремонт, текущий ремонт ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | Нет пандуса | К.О.С | Приобретение технического средства | Техническое решение не возможно |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | | | |
| 3.5 | Дверь | есть | 15 | 15 | Отсутствуют устройства, обеспечивающие открывание и задержку дверей, пороги | К.О.С | Установка устройств, обеспечивающих задержку дверей, устранение порогов | Капитальный ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 16 | 16 | нет направляющих полос, нет пандуса | | Установка поручней, направляющих полос | Капитальный ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | все | | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
|--|---|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | | 17 | Установка тактильных табличек, направляющих полос, поручней, устройств, обеспечивающих открывание и задержку дверей, ремонт лестничных пролетов, поручни, приобретение устройства подъема. |

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

МКОУ НГО «ООНГ с. Мраморское»

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Значимо для инвалидов (категория) | Работы по адаптации объектов | |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | | Содержание | Вид работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | да | 18 | 18 | Отсутствует тактильная и яркой визуальная информация на дверях кабинетов. Отсутствие спец. оборудование для глухих и слабослышащих. | К.О.С. Г | приобретение и установка тактильной и яркой визуальной информации Приобретение спец. оборудования для обучения инвалидов по зрению и слуху. оборудование в классах специальных мест для инвалидов по слуху, зрению, колясочников. | Капитальный ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением маршрута | да | | | Отсутствие спец. оборудования для глухих и слабослышащих. завышенные пороги | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 18 | 18 | приобретение и установка тактильной и яркой визуальной информации Приобретение спец. оборудования для обучения инвалидов по зрению и слуху. оборудование в классах специальных мест для |

Комментарий к заключению: условно доступно

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «2» 06 2021 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МКОУ ПГО «ООШ с. Мраморское»
Наименование объекта, адрес

| № п.п. | Наименование функционально-планировочного элемента | Наименование элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Значимость для инвалида (категория) | Работы по адаптации объектов | |
|-------------------------|--|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 19 | 19 | | | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений, спец. сантехники, расширение дверных проемов | |
| 5.2 | Душевая ванная комната | есть | 20, 21 | 20, 21 | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны Санитарно-гигиенических помещений | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
|---|---|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | ДУ | 19-21 | 19-21 | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений, спец. сантехники, расширение дверных проемов расширение проемов |

Комментарий к заключению: условно доступно

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
 МКОУ ШО «ООШ с. Мраморское»
 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Значимо для инвалида (категория) | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------|
| | | есть | нет | № на плане | № фото | | Содержание | Вид работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | | | Отсутствие световых маячков, ярких знаков и табличек, тактильных знаков. | | Установка светового маячка, ярких и тактильных знаков и табличек. Приобретение и установка световых и информационных табло | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | Отсутствует визуального оповещения | | Приобретение и установка световых и информационных табло | Качественный ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | Отсутствует информация на языке Брайля | | Приобретение и установка табличек | Текущий ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Отсутствие световых маячков, ярких знаков и табличек, тактильных знаков, информация на языке Брайля | | Установка световых маячков, ярких и тактильных знаков и табличек. Приобретение и установка световых и информационных табло. | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДУ | | | Установка световых маячков, ярких и тактильных знаков и табличек, приобретение и установка световых и информационных табло. |